

PRESSEINFORMATION



2. Juni 2017

Arbeiten zur Straßeninstandsetzung

Oberflächenbehandlungen in mehreren Straßenabschnitten

In der Zeit von Dienstag, dem 6. Juni, bis Freitag, dem 9. Juni 2017, werden im Rahmen des Straßenunterhaltes an nachfolgenden Straßen Oberflächenbehandlungen durchgeführt:

Wiener Straße	(von Grazer Straße bis H.-Heller-Straße)
Grazer Straße	(von Rudi-Richter-Str. bis Heidestraße)
Heidestraße/Nebenfahrbahn	(von Grazer Straße bis Hausnummer 162)
Damaschkestraße	(von Südstraße bis Am Hang)
Antoinettenstraße	(von Parkstraße bis Heinz-Röttger-Straße)
Walderseestraße	(von Albrechtstraße bis Wörlitzer Bahn)

Bei einer Oberflächenbehandlung wird zur Versiegelung von Rissen und Poren Bindemittel auf die Fahrbahnoberfläche angespritzt und diese anschließend mit Edelsplitt überstreut. Der größte Teil des Splittes verbindet sich durch das anschließende Walzen sofort mit dem Bindemittel, ein weiterer Teil wird durch den laufenden Verkehr „eingefahren“. Nach ca. einer Woche wird dann der überschüssige Splitt abgekehrt bzw. abgesaugt.

Bei dem Verfahren handelt sich um eine Werterhaltungsmaßnahme, durch die größere Fahrbahnunebenheiten nicht gänzlich beseitigt werden können. Während der Arbeiten sind kurzzeitige Beeinträchtigungen des fließenden und des ruhenden Straßenverkehrs nicht zu vermeiden. So kann während des Aufbringens des Bindemittels und des Splittes sowie während des Beseitigens des Restsplittes das Parken und Halten in der jeweiligen Straße nicht gestattet werden.

Anwohner und Anlieger werden gebeten, die Verkehrsbeschilderung zu beachten, da ansonsten Fahrzeuge zu Lasten des Halters umgesetzt werden müssen.

Während der „Einfahrzeit“ ist wegen des losen Splittes mit erhöhter Rutsch- und Sturzgefahr zu rechnen, besonders gefährdet sind hierbei Rad- und Motorradfahrer. Eine zu hohe Geschwindigkeit erhöht das Risiko von Steinschlag. Radfahrer werden gebeten, unbedingt die vorhandenen Radwege zu nutzen und bei Querung der frisch gesplitteten Fahrbahnen sicherheitshalber abzusteigen.

Überdeckte Fahrbahnmarkierungen können erst nach der Beseitigung des Restsplittes wieder aufgebracht werden.